

184 -

R E F E R A T

Nr. 58.413 din 30.VIII.1943

1.9.943

SE APPROBĂ

COMANDANT REGIMENTUL AERIEN
Colonel
Dimitru Nicotău

D.M. Nicotău

S U M A R :

Se raportează accidentul sv.I.A.R.80 Nr.1.-

Am onoarea să raporte următoarele:

1/.- În ziua de 18 Iunie 1943, la orele 7 a fost accidentat la Est de Comuna Ion.C.Brătianu Jud.Tulcea av.I.A.R.80 Nr.1. detasat din Flot.3 Vânatocare la Școala de Vânatocare.

2/.- Imprejurările în care s'a produs accidentul au fost:

- Avionul urma să execute la orele 6 și 30 minute, în cadrul Școală de Vânatocare, un sbor de instrucție în patrulă.-

- În momentul când pilotul a lăsat în primire avionul a constatat că nu funcționează instalația de inhalare a oxigenului, fapt ce l-a impiedicat a decola, odată cu ceilalți coechipieri.-

- După punerea la punct a instalației arătate mai sus și verificarea ei de către pilot, avionul a decolat pentru a se întâlni la înălțimea de circa 7.000 m., cu celelalte avioane, unde urma să execute sborul în formăție.

- La orele 7, unitatea a fost anunțată, că avionul s'a prăbușit în Balta Udrigoaia, situată la Est de Comuna Ion. C.Brătianu Jud.Tulcea.

- Din cercetările făcute de Comisia de Ancheta s'a constatat că avionul după ce a executat evoluționi la înălțimes de circa 5-6000 m., s'a angajat apoi într'un picaj de 3-4000m., după care pilotul a redresat aparatul.

- În momentul redresării s-au detasat dela cca planurile ampanajului, avionul engajându-se din nou pe verticală, în care situație a rămas până la contactul cu solul.

3/.- Cauza accidentului a fost datorită desprinderii de la cca, în momentul resursei, a planurilor ce formează ampanajul (cari au fost găsite împărațite pe teren pe o rază de circa 800 m. de la locul accidentului).-

Se presupune că pilotul și-ar fi pierdut conștiința la altitudine și că în momentul când și-a revenit (după un picaj de 3 - 4000 executat cu motorul în supratraj, indicatorul de pas în

...//..

- 2 -

al elicei fiind găsit la poziția "pas mic", ar fi executat o redresare brutală, fapt ce a provocat dezașarea ampenajului.

De notat că avionul ieșise recent din reparatie fiind primit dela A.S.A.M.Cotroceni la data de 9.VI.1943, după care a mai executat un număr de 26 ore de zbor. Asupra fierurilor de fixare ale ampenajului nu s'a constatat nici o uzură.-

4/.- Consecințele accidentului sunt:

- ~~185~~
- Pilotul Slt.av.Ionescu Ion, decedat.
 - Avionul complet reformat.
 - Motorul complet reformat, se găsește încă îngropat la circa 2,50 m. în nămolul bălței.-

5/.- S'au luat măsuri pentru trimiterea în reparatie a armamentului.

Dejuraile avionului și motorul au rămas pe locul accidentului din cauza terenului care este înaccesibil mijloacelor de transport.-

Față de cele raportate mai sus vă rog să binevoiți aprobarea înaintarea locului în drept a actelor ce urmează:

- 4 exemplare din dosarul cu actele de anchetă la S.S..Dir.Technică (unul fiind destinat pentru S.S..Cabinet, două pentru măsuri în legătură cu scăderea materialului și unul pentru Serv.Personalului).-

- 1 exemplar la C.F.A.

- 1 exemplar din Pr.Verbal Md.B.Nr.151/1943 și două exemplare din anexa Md.A la S.S..Serv.A.M., pentru măsuri în legătură cu armamentul.-

- 1 exemplar din Pr.Verbal Md.A.Nr.150, Pr.Verbal de Deces și Fișa Medicală la S.S..Serv.Sanitar.-

P.ŞEFUL SERVICIULUI TEHNIC

Cpt.mec.

AVRAMESCU Al.

V A Z U T
COMAND. SCOLII DE VÂNĂTOARE
Cpt.C-dor.av.

Bordeanu Ghe.

PROCES - VERBAL A/B Nr..

(De accident)

✓ ✓ ✓

Astăzi anul una mie nouă sute patruzeci și patru luna August zîm 13.-

Noi, Comisia Tehnică a Scăului de Vânătoare constituță conform Ord. de Zi Nr.2 din 6 Mai 1944 și compusă din :

PRESEDINTE : Cpt.av. Stoian G. Mircea

DELEGAT ScG.4.--D.T.A.

MEMBRII : Slt.av. Baltă Constanțin
Slt.mec. Armeneanu Ghe.

Cpt.C-dor.av.Ing.

Triță Marin

DELEGATUL UZINELOR IAR.
Inginer.

Zote I.

Intrunindu-ne în Comisie pentru a cerceta cauzele de accident ale avionului IAR.80 Nr.61 aparținând Escadrilei 50 Vânătoare din Flotila 3-a Vânătoare am constatat următoarele :

a.- Data accidentului : La 9 August 1944 orele 8,15.

b.- Locul accidentului : La j. Km.1/2 de Com.Dridig.

c.- Denumirea avionului : I.A.R.80 Nr.61...

d.- Denumirea motorului : I.A.R.14 K.IV c.32.Nr.5235.

e.- Avionul are dela punerea în serviciu 273,30 ore de funcționare cu 319 aterisaje și 89,20 ore dela ultima revizie parțială.

f.- Motorul are dela punerea în serviciu 201,25 ore de funcționare și 99,00 dela ultima revizie parțială.

g.- Avionul și motorul a fost controlate de Smstr.Botez Victor.

h.- Componerea echipajului : Cpt.av. Paraschivescu Eracle.

i.- Sborul a fost executat conform programului Scăului de Vânătoare.

j.- Nisiunea echipajului : Sbor în celulă cu Instrucțorul.

l.- Starea atmosferică : Cea din buletinul Meteorologic anexat.

m.- Imprejurările în care s'a produs accidentul : Din declaratiile martorilor reiese că deuă avioane executați acrobacie. După un looping, în care avioanele erau unul după altul, au executat o spirală în picaj pe dreapta, apoi trecerea în spirală pe stânga. La un moment dat, s-au observat mai multe bucăți care s-au detasat dintr'unul din avioane care cădeau mai incet în timp ce avionul se angajaște în vrie.

n.- Constatările făcute la fața locului : Avionul se cădea pe spate cu motorul intrat în pământ, iar amepajele se cădeau la aproximativ 500 metri de locul unde se găsea avionul. Pilotul se găsea în avion mort lovit cu capul de pământ, cabină mobilă deschisă din cauza căderii și nu acționată de pilot, intrucât nu e nici un indiciu că pilotul ar fi încercat să se salveze, deși avionul avea deschiderea cabinei automată

23

c.- Consecințele materialului:

- Celula complet reformată.
- Motorul complet reformat.
- Aparatele de bord și armamentul complet ref.

Personalul : Mort după cum se vede în Fișa Medicală anexată.

p.- Urmează a se scoate :

- Un ceasornic-de-bord "Longines".
- Una pereche ochelari de sobor.
- Una casă de sobor tip German. (radio de pânză)
- Un costum de sobor pânză albastră.

Parasuta de scaun cu seria 1642 este reparabilă. (- IRVIM)

r.- Cauzele probabile ale accidentului : Pilotul execută scoala celinei, având ca Instructor pe Cpt.av.Bogdan Ioan. După decolare au luate înălțime-executând în același timp, formațiuni de luptă. După execuțarea acesteia au urmat un program de circ-aerian în care Cpt.Paraschivescu urmând, în monom pe Cpt.Bogdan I. execută aceleși manevre ca și Instructorul. Între timp ei au ajuns în regiunea Sud de Făgăraș.

In execuțarea acestui program Instructorul execută două loopturi une după altul urmat de elev după care execută o spirală în picaj pe dreapta. La un moment dat, instructorul schimbă sensul virajului de pe dreapta pe stânga și execută virajuri în urcare. Din momentul în care Instructorul a schimbat sensul virajului nu îl mai văzut pe elev; de unde se trage concluzia că în momentul schimbării virajului, manevră executată brusc în minimum de viteză 600 Km./oră s-a produs ferfecațarea niturilor a suportului de fixare al-părții stângi al scaunului fix orizontal antrenând după ea ruperea etamboului și derivei făcând la un moment dat să rămână în aer tri-bucăți separate care au căzut la aproximativ 500 metri de avion. Avionul să așteaptă în vîrstă pe ax oblic intrând pe spate în pământ. Nu s-a văzut nici o manevră pentru scărirea pilotului cu parașuta. (centurile nedeslegate și rupte, cabina nedeschisă cu toate că avea deschiderea pneumatică).

s.- Concluzii : Pilotul a executat o figură similară toneaului rapid în viteză mare.

ș.- Se anexează :

- Declarațiile martorilor.
- Sediul cu locul accidentului.
- Buletinul meteorologic.
- Fișa Medicală.
- Fișa Md.-(A) pentru armament.
- Fotografiile accidentului.

Invățăminte : Să se respecte cu strictete instrucțiunile privitoare la pilotarea avionului I.A.R.80.

Comisia propune scăderea avionului și motorului din scriptele Escadrilei 50 Vârătoare.

Drept care am încheiat prezentul proces verbal spre cele legale

Comisie de la Comisia Militară de Supraveghere

către

PROCES-VERBAL No. 1465

Astăzi anul unamie nouăsute patruzeci și unu luna Septembrie ziua 3.

Noi, Cpt. C-dor Aviator Tănăsescu Constantin - Președinte

Cpt. Inginer Ivănescu Ion - C.M.S. RA-IAR - Președinte

Cpt. mec. Păltinișanu Octav.) - Membri

Cpt. Inginer Crăescu Vasile)

Impreună cu delegații RA-IAR

Inginer Mircea Grossu-Viziru - Dir. General.
Inginer Grosu Ion. - Dir. F.Celule.

Intrunindu-ne în comisiune pentru a cerceta cauzele care au produs accidentul avionului IAR-80 No. 81 Bopi, am constatat următoarele :

1) În conformitate cu ordinul S.S.A. DTA No. 943.S.din.18.VIII.1941, au inceput încercările de bombardament în picaj la "IAR", cu un avion IAR-80, special pregătit, în vederea introducerii în serviciu a avioanelor IAR-80-Bopi.

Pentru aceste încercări s'a ales avionul IAR-80 No.81, care a inceput sborurile de încercare pe ziua de 5.VIII-1941.

Până în momentul accidentului avionul executase:

- 1 oră 20' cu Dl. Cpt.C-dor Av.Tănăsescu C.... 2 ateris.
- 4 ore 35' " " Lt. C-dor Av. Bordeanu 7 " "
- 4 " 25' " " Cpt.Av. Prislopeanu Ion..... 7 " "
- 6 " 25' " " Adj. Pucaș Stefan..... 10 "

2) Accidentul avionului a avut loc în ziua de 26 August 941 ora 12 ½, pe aerodromul "IAR"

3) Avionul era pilotat de Slt.Av. Fortu Vasile din Flotila 2-a Vâňătoare, membru în comisia de încercări a acestui avion.

4) Susnumitul ofițer se găsea la primul sbor de încercare.

5) Imprejurările în care s'a produs accidentul.

Din declarăția pilotului Slt. Av. Fortu Vasile și a martorilor Cpt.Av. Prislopeanu Ion, Adj. Av. Pucaș Stefan, Inginer Manicătide Radu, Inginer Ciobanu Ion, lucrător Stoian Ion și lucrător Popa Vasile, rezultă că accidentul a avut loc în următoarele imprejurări:

a/ Slt.Av. Fortu Vasile, după ce a primit instrucțiuni asupra manevrelor ce trebuia să execute, dela Dl. Inginer Florescu Nic., Cpt.Av. Prislopceanu Ion și Adj. Av. Pucas Stefan, a decolat în bune condiții, executând 3 picaje la verticală.

b) Prin urmare de primul picaj s'a executat dela înălțimea de cca 4000 m., sub un unghiu de 70-75°. Redresarea s'a făcut la cca 300 m., după cum rezultă din declarația Ing. Manicatide Radu. Atât picajul cât și redresarea s'a executat în bune condiții.

c) Al doilea picaj a fost executat dela înălțimea de cca 5000 m., sub un unghiu de cca 800. Ca și la primul picaj redresarea s'a făcut la cca 1500 m., fiind complet terminată sub 500 m.

d) La al treilea picaj, executat dela o înălțime de cca 5500 m., pilotul a observat la înălțimea de cca 3000 m., trepidări foarte mari ale avionului, în urma căroră pilotul a fost complet orbit și pus în situația să nu-și mai dea seama de poziția în care se află.

S'a observat în timpul picajului rupturile profundorului după care avionul a executat o redresare brutală, urmată de un dublu tonneau pe dreapta. Avionul se stabilește, sprijinită vrie plată, pe fată și pe dreapta, în timpul căreia s'au mai văzut detasându-se părți din ampenaj. Tot în timpul vriei s'a oprit motorul, calându-se elicea - manevră necomandată de pilot.

La cca 200 m. pilotul deschide cabina și se salvează cu parașuta. În contact cu pământul la 100 m. de avion, cam în același timp cu avionul.

Probabil din cauza socului la deschidere, sau a socului suferit prin luarea contactului cu pământul, pilotul a avut mari dureri în regiunea dorsală.

Avionul abandonat coboară în vrie plată și ajungând la pământ se sfârășă în dreptul Hangarului 6 al Fletilei I. Bombardament.

6) Constatări la fața locului:

La controlul avionului s'a găsit :

- 2 pale ale elicei aproape intacate, iar a treia smulsă din moyeu.

- ampenajul orizontal complet lipsă.
- deriva lipsă. Direcția atârnătă de avion prin cablul ei de comandă.
- motorul, corpul anterior, rezervoarele, distruse.

- coca a suferit cel mai puțin, în special în regiunea ranforsată, unde este intactă.

- ampenajele lipsă, au fost găsite în două locuri deosebite: planul fix rupt în două, între ferurile de atas la cocă, împreună cu o bucată din profundor și deriva, au fost găsite la marginea de Est a aerodromului. Cealaltă jumătate din profundor s'a găsit mai departe pe Malul Timișului.

7) Examinarea pieselor în regiunea rupturilor.

Ruptura ampenajelor s'a produs la o flexiune alternativă. Pare să se fi rupt mai întâi una sau amândouă garnierele centrale ale profundorului, la o comandă bruscă de mansă, combinată cu o vibrație puternică a ampenajului.

Smulgerea planului fix de pe cocă se caracterizează prin:

a/ Ferura dreaptă are buloanele de atâz la cocă rupte prin forfecare netă.

b/Ferura din stânga are buloanele de atâz la cocă smulse.

La motor s'au găsit bielele flexionate, însă nicio urmă de gripaj, sau înțepenirea pistoanelor.

8) Examinarea elicei:

Pala No. 1 cu piuliță ei de strângere, smulsă din moyeu a fost prinsă sub motor, la izbirea cu solul.

Palele No. 2 și 3 ușor flexionate spre înainte, datorită socului cu solul, s'au găsit la locul lor în moyeu.

Atât pala No. 2 cât și pala No. 3, s'au găsit rotite în conul lor de seraj, spre pasul mic, corespunzătoare respectiv unui unghiu de pală de minus 26° și minus 19° și $50'$, la distanța de 1 m. de axa de rotație.

Ambele pale au conul de seraj bine montat, fără de pană de fixare.

Pentru desurubarea piuliței de seraj a fost nevoie la pala No. 2, de un moment de 45 kgm., iar la pala No. 3, fără efort s'a desfăcut cu mâna.

La desurubarea palelor s'a găsit în tot locașul lor inclusiv conul de strângere, vaselină.

Pentru a verifica serajul palei în conul ei, s'a încercat rotirea palei, fără a desuruba piulița, care strânge conul de seraj și s'a constatat că pala se poate răsuci sub un cuplu de cca 46 kgm.

CONCLUZII

Față de cele de mai sus, accidentul se explică astfel:

Conform indicațiunilor date de reprezentantul Cassei V.D.M. Dl. Hugo Hahn, s'a procedat la ungerea filetului palei, cu scopul de a se evita griparea lui la o eventuală demontare a palei.

Intr'adevăr până la data când Dl. Hugo Hahn a dat aceste indicații, la "IAR" nu se punea vaselină la filetul palei. În felul acesta s'au montat cca 35 de elici, fără a se constata gripaje a filetului.

Din cauza forței centrifuge, pe deosebire și a jocurilor și toleranțelor de fabricație pe de altă parte, în timpul rotației elicei, unsoarea a putut patrunde treptat, treptat, la conul de strângere a elicei.

In această situație coeficientul de aderență, între conul de strângere și pală, s'a redus treptat, treptat, prin prezența vaselinei infiltrată prin acțiunea forței centrifuge.

SUBSECRETARIATUL DE STAT
AL AERULUI
Comisiunea Militară de Supraveghere
Regia Autonomă I. A. R.

No. F.N.

Președinte/HP.

Brașov,

29 August 1941

17

Comisiunea Militară de Supraveghere
către

SECRET

SUBSECRETARIATUL DE STAT AL AERULUI
Direcția Tehnică Aeronomică

Urmare la Nota Telefonică Nr. 3362 din

Am onoare să vă raporte următoarele cu
privire la accidentul avionului IAR-80 "BOPI" Nr. 81 :

1/. Accidentul a avut loc în ziua de 26.VIII.1941,
ora 12,30, pe aerodromul "I.A.R."

2/. Avionul pilotat de ~~Eltav.~~ FORTU, din Fl.II, Vân.
executa - în cadrul încercărilor speciale ale acestui avion -
un picaj de vizare fără bombe, dela înălțimea de 550 metri.

3/. Constatări pe baza declaratiilor pilotului.

In cursul picajului la înălțimea de 5000 metri,
pilotul a simțit trepidări foarte puternice care i-au
împănenjnit vederea.

In acest timp, elicea avionului dădea un sgomet
infernal.

4/. In această situație, pilotul a căutat în mod
instinctiv, să redreseze avionul cu manșa, încercând să ridice
volețiile.

Manşa a devenit foarte slabă, în sensul profundizării;
răspundeau însă în sensul lateral. Pilotul nu și aduce aminte
dăcă a actionat palonierul.

5/. Avionul a eșit, s'a redresat ușor, după care
a executat câteva evoluții desordonate.

Elicea nu mai dădea nici un sgomet, pilotul deve-
rise foarte lucid, putându-se astfel, salva cu parașuta.

6/. Constatări, pe baza declaratiilor martorilor.

Martori pe aerodrom au fost Dl. Comandor TANASESCU,
Dl. COMANDOR BORDEANU, Cpt. Av. PRISLOPEANU, Adj. Av. BUGAS, Inginer
CIOBANU, Inginer FORESCU NICOLAE și Ing. MANICATIDE.